

富山県済生会富山病院 MRI（MAGNETOM Aera）アドゾーバ修理仕様書

1. 件名

MRI（MAGNETOM Aera）アドゾーバの修理請負契約について

2. 履行場所

富山県富山市楠木 33 番地 1

富山県済生会富山病院 放射線技術科

3. 履行期間

契約締結日から 3 ヶ月

4. 業務内容

当院にて設置している MRI（MAGNETOM Aera）のチラーにおいて、圧縮した低温ヘリウムガスをコールドヘッドに送るアドゾーバを交換し、正常に使用ができるよう動作確認を行う。

5. 交換部品、作業内容

- (1) シーメンスヘルスケア社製 MRI MAGNETOM Aera ガントリを正常に稼働させるため、シーメンスヘルスケア社が動作検証をしたアドゾーバを使用すること。
- (2) 交換時は MRI 装置及びキャビネット内ポンプの電源を落とし安全性を確認すること。
- (3) 機械室内 SEP キャビネットに設置されているコンプレッサー内のアドゾーバを交換すること。
- (4) アドゾーバ交換後は、コンプレッサーの稼働圧の確認を行うこと。
- (5) アドゾーバ交換後は、MRI 装置及びポンプの動作確認を行うこと。
- (6) 作業後は作業報告書を作成し、提出すること。

6. 作業上の注意点

- (1) 作業を行うに当たっては、発注者と十分な打合せを実施し関係法令を遵守し、誠実に作業を行うこと。
- (2) 作業中に発生した廃棄物等は法令に基づき請負者の責任で適正に処理すること。
- (3) 建物、工作物及び機器の保全に努めること。破損、汚染等が生じた場合は請負者の負担により原状回復すること。

7. その他

- (1) 修理作業終了後または引渡し後、請負者の作業に基づく不具合が発生した場合、請負者の負担により追加修理を行うこと。
- (2) 担当職員が修理作業中または引渡し後に本修理作業に関する資料の提出を求めた場合速やかに提出を行うこと。
- (3) 本仕様の内容、解釈および明記のない事項について疑義が生じた場合は、発注者と協議し決定すること。

8. 担当者

富山県済生会富山病院

用度課 姉崎 泰史

TEL 076-437-1111

E-mail t-anezaki@saiseikai-toyama.jp